

Dominio	N° Int	Marca	Mdelo	N° Motor	N° Chasis	Año	Área	Estado Febrero 24	Estado Julio 24	Descripción de reparación
HFR676	1	FORD	F-100 4X2 XL PLUS 3.9D CAE	36020363	9BFF22C28B052618	2008	servicios	Funcionamiento	Funcionamiento	
JOT 502	2	FORD	RANGER XL3.0 TDI DC 4X2 F	L1A007111	8AFDR12B4BJ397581	2011	obras viales	Reparacion	Reparacion	Reparación motor con cambio de bomba de aceite y distribución. Trabajo por tercero.
KOQ 113	3	FORD	RANGER XL3.0 TDI DC 4X2 F	L1A027790	8AFDR12P7CJ477166	2011	servicios	Reparacion	Reparacion	Revisión de instalación eléctrica circuito de inyección y ECU. Trabajo por tercero.
OJA 750	4	PEUGEOT	HOGGAR 1.6 XS	10DBUY0051017	9362VN6AKEB066497	2014	servicios	Reparacion	Funcionamiento	
PCX366	5	FORD	RANGER X.L 2.2 TDI DC 4x2	QW2PFJ352090	8AFAR22JXFJ352090	2015	intendencia	Funcionamiento	Funcionamiento	
PNO761	6	FORD	RANGER X.L 2.2 TDI SC 4x2	QW2PGJ399099	8AFAR20J4GJ399099	2015	alumbrado	Funcionamiento	Funcionamiento	
RSJ 365	7	FORD	F 14000 HD CORTO	22906148501	349361	1994	obras viales	Reparacion	Funcionamiento	
BMX 664	8	FORD	F 14000 HD CORTO	6021240	UDB44912	1997	obras viales	Reparacion	Funcionamiento	
HGY 726	9	FORD	FORD CARGO 3,5 TT C1722	36031702	9BFYCE7V198810876	2008	hidráulica	Funcionamiento	Funcionamiento	
JTY 393	10	IVECO	EUROCARGO ATTACK 170 E	F4AE0681D604940	8ATA1NFH0BX07508	2011	obras viales	Funcionamiento	Funcionamiento	
	11	FIAT	TRACTOR 780/8045 0	770390	676460	1980	riego	Reparacion	Funcionamiento	
RSJ 367	13	FORD	F 14000 HD MEDIANO (rojo)	22906145025	44949	1994	riego	Reparacion	Reparacion	Rectificación motor. Trabajo por tercero.
BMX 665	14	FORD	F14000 HD CORTO blanco	6021125	1UDB44910	1997	riego	Reparacion	Funcionamiento	
JTY 392	15	IVECO	EUROCARGO ATTACK 170 E	F4AE0681D604850	8ATA1NF40BY075001	2011	riego	Funcionamiento	Funcionamiento	
PIJ 073	16	VOLKSW	13.180 43	G1T156558	953317255FR516579	2015	riego	Reparacion	Funcionamiento	
IRN 990	17	FORD	CARGO 3,5 TT C1722/48			2010	recolección	Reparacion	Funcionamiento	
JCO 273	18	IVECO	EUROCARGO TECTOR170 E	F4AE0681D602951	8ATA1NFM0AX07101	2010	recolección	Funcionamiento	Funcionamiento	
NDN 105	19	IVECO	TECTOR ATTACK 170E22 ML	1100633	8ATA1NFH0EX08876	2013	recolección	Reparacion	Funcionamiento	
BCD70	20	MAXION	720 4X2 PALA FRONTALC/RE	PERKINS 141AC74	720H227487	2007	servicios	Reparacion	Funcionamiento	
BYR60	21	JOHN DE	310 J 4X4 0	PE4048T810163	1T0310JXCA0193509	2011	cloacas	Funcionamiento	Funcionamiento	
BYR63	22	MAXION	720 4X2	N°SIN009036	AAAR0028UBC00006	2011	obras viales	Funcionamiento	Funcionamiento	
	23	ASTARS	XNWZ51180 868 (COR-VIAL)	X1415205	AR140805	2015	obras viales	Reparacion	Funcionamiento	
	25	SIAM	130 1-B-1B0	BF6L913602224	25002	1978	obras viales	Reparacion	Funcionamiento	
CQW85	26	PAUNY	PAUNY MA 180 TIPO HID. AR	36458288	MA0257	2013	obras viales	Funcionamiento	Funcionamiento	
	27	CHAMPIC	Champion			2017	obras viales	Funcionamiento	Funcionamiento	
	28	DEUTZ-F	AX 5.8 ST	SL 414099	580/0102	1997	servicios	Reparacion	Funcionamiento	
	29	DEUTZ-F	AX 5.8 ST	SL 414102	580/0102	1997	servicios	Reparacion	Reparacion	Revisión y reparación de sistema de transmisión. Trabajo por tercero.
CHJ35	30	NEW HO	TL 75E	B1N476885	ZBCB93323	2012	servicios	Funcionamiento	Funcionamiento	
	31	NEW HO	TD85F 4WD	291163	CORZTD85AETX0104	2014	servicios	Reparacion	Funcionamiento	
BKY20	32	NEW HO	TS 120 0	675TL206810	Z7CE31377	2008	servicios	Funcionamiento	Funcionamiento	
	33	FIAT		780 740572	040524	1987	cloacas	Reparacion	Funcionamiento	
	34	FIAT		55		1985	servicios	Funcionamiento	Funcionamiento	
BYR75	41	HORMIG	AUTO-PROPULSADA	6B0320	003384	2011	construcciones	Reparacion	Reparacion	En evaluación mecánica. Se analizan trabajos necesarios para reparación y puesta en funcionamiento.
DEV81	42	COR-VIA	FORWAY XT650	XINCHAI C490BG1	501404004	2014	GIRSU	Reparacion	Funcionamiento	
618 CTD	49	BETA	BK 150 0	161FMJ62014355	BBMBKT0006100167	2006	control	Funcionamiento	Funcionamiento	
683 KNJ	50	YAMAHA	YAMAHA YBR 125		8C6KE1270E0104794	2014	control	Funcionamiento	Funcionamiento	
AA635KW	52	IVECO	DAILY 50C16 PASO 3950 VID	7234223	93ZK50B01F8345349	2016	salud	Funcionamiento	Funcionamiento	
HPN 890	53	MERCEDE	SPRINTER 313 COMBI 3000	61198170089684	8AC9036719E008193	2008	salud	Funcionamiento	Reparacion	Rectificación motor, en proceso de cotización de componentes y mano de obra de rectificadoras.
GTZ829	54	FIAT	Ducato 2 BJTD INTERCOOL	7235453	93W244F732014585	2007	salud	Funcionamiento	Funcionamiento	
FVT 015	55	IVECO	DAILY FURGON			2006	salud	Reparacion	Reparacion	En evaluación para posible pedido de baja.
AB822BA	56	PEUGEOT	PEUGEOT BOXER 350 LH2.3	7258209	936ZCWMNCH21654	2017	salud	Funcionamiento	Funcionamiento	
RSJ 403	85	MERCEDE	L 911 42 1979	34191010001617	34101610004433	1970	riego	Reparacion	Funcionamiento	
FMA 780	95	FORD	FIESTA ONE MAX 1.6 Nafta (r	1P525MH81116731	8BMBSU0081010825	2006	control	Reparacion	Funcionamiento	
GWV 070	98	RENAUL	TD-KANGOO EXP CONFORT	F8QP632UB12537	8A1FC0J158L959572	2008	servicios	Reparacion	Reparacion	En cotización block y materiales para armado motor. Trabajo por tercero.
	99	MICHIGA	4 WD - 100cc/30ll 100HP			2023	obras viales	Funcionamiento	Funcionamiento	
AC601ZK	110	FORD	Ford Ranger DC 4x2 XL 2.2L	QJ2RJ071327	8FAFR22KXJ071327	2018	control	Reparacion	Funcionamiento	
EEA 720	112	FORD	RANGER XL C/C 4X4 2.8 LD	B61616184	8AFDR13F34J321150	2003	obras públicas	Reparacion	Funcionamiento	